



## Positionsrahmen ausfüllen / abdecken




In den Einstellungsparametern für die Darstellung der Rundstab- und Mattenpositionen kann das jeweilige Positionssymbol mit einer transparenten Solid-Schraffur oder mit einer Abdeckung ausgefüllt werden.


Ausgefüllt:



Abgedeckt:




Die Einstellung kann geändert und für vorhandene Positionen geschaltet werden:



### Befehlsbeschreibung


Eine ausführliche Befehlsbeschreibung erhalten Sie über die Programm-Hilfe.



Hier das zugehörige Info-Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=GnAhJzRRILg>

### Drucken:



Für den Ausdruck der transparenten Solid-Schraffur muss im Druck-Dialogfenster die Option "Plotte Transparenzen" aktiviert sein: